

令和3年度通学路安全プログラム危険箇所（対策済）

福島小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
A47	市道	泉町牟田ヶ追線	福島小学校前から県南病院に向けての道路	グリーンベルト、路側帯（白線）、横断歩道の線が薄くなっている。	区画線（グリーンベルト、路側帯、横断歩道）歩道補修	都市建設課
A50	市道	塩屋原下平線	塩屋原地区 瀬治山農機前の道路	片側は蓋のない側溝。 歩道と車道の区分がない。	外側線の引き直し	都市建設課
A56	市道	上町鍛冶屋線	上小路（いな内科医院）前交差点	スクールゾーンに指定してあるが、白線もグリーンベルトもない。交通量も多い。	外側線の引き直し 路面標示（グリーンベルト）	都市建設課

有明小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
B15		市営住宅敷地内道路	有明2区 むつみ保育園近くの道路の側溝の蓋	側溝の蓋となるグレーチングが踏むと浮き上がる状態である。	側溝蓋修繕済	都市建設課

北方小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
D3	市道	堀切線	谷ノ口地区と古川地区の合流地点（加藤酒店付近）	谷ノ口地区の児童が道路を渡る際に、横断歩道がない。 比較的交通量が多いが、道幅が狭く、カーブが多い。	横断歩道設置済 歩道切下げ実施済 注意喚起	都市建設課 学校政策課 警察署
D14	県道	市木串間線	寿海酒造先の駐車場	大雨が降ると山から濁流が流れる。 民家が少なく、危険発生時に助けを求めにくい。また、土砂災害の危険性もある。	転落防護柵設置済 注意喚起	宮崎県土木事務所 学校政策課

金谷小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
E6	県道	都井西方線	金谷小学校門からすぐの交差点	広い道路でありながら点滅信号もなく、本城方面からくる車は一時停止だが止まらない。特に、本城方面からくる車で「止まれ」の標識を見落とし、かなりのスピードで突っ込んでくる車を、時々、見かける。児童との接触事故、自動車同士の衝突事故が起こる可能性が高い。	取締強化 注意喚起	警察署 学校政策課

大東小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
G3	市道	七つ橋大平線	忠霊棟前交差点	信号機がなく、アジサイの時期によっては見通しが悪く危険である。	白線等で対策済 取締強化 注意喚起	都市建設課 警察署 学校政策課

本城小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
I21	県道	国道448号	喜久屋前十字路口	交通量が多く、信号機もないため、危険である。	隣接する信号機との距離要件に非該当（150m以上）（警察署） 注意喚起	警察署 学校政策課
I23	市道	道場口広線	道場公民館から上中園への道路	道幅が狭いため危険。	道路拡幅済	都市建設課

市木小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
J35		石原川	市木保育園の川付近	川が増水し児童が万が一落ちると危険である。橋の横に積草が無く落ちる危険性がある。	河川災害復旧済	都市建設課
J37	県道	市木南郷	斜木橋	橋手前のガードレール下に穴が開いていて危険である。	補修工事済	宮崎県土木事務所

都井小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
K19		河川敷	宮之浦地区 宮之浦川	川の片側にガードレールがない。増水時、転落の恐れがある。	河川の管理用道路のためガードレール設置不可 注意喚起	学校政策課