

令和3年度通学路安全プログラムにおける主な危険箇所（対策継続・未着手含）

| 福島小学校 | | | 危険箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策の内容 | 暫定対策 | 対策状況 | 事業主体 |
|-------|------|---------|-------------------------|---|----------------------|------|----------------------|-------|
| 番号 | 道路種別 | 路線名 | | | | | | |
| A36 | 国道 | 国道220号 | 泉町の国道沿い | 歩道が狭く、歩行者のすぐそばを自動車を通る。 | 対策内容検討中 一部歩道整備事業中 | | 対策内容検討中 一部歩道整備事業中 | 国土交通省 |
| A57 | 市道 | 泉町牟田ヶ迫線 | 上町地区(3丁目)警察署裏の福島小へ向かう道路 | 歩道はあるが狭く、道がでこぼこしていたり、側溝でつまづいている。10mほどかなり狭くなる。 | 車線分離標(ラバーポール) | | 区画線検討中 | 都市建設課 |

| 有明小学校 | | | 危険箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策の内容 | 暫定対策 | 対策状況 | 事業主体 |
|-------|------|-----|------------------------|--|-------|---------------|----------|--------------|
| 番号 | 道路種別 | 路線名 | | | | | | |
| B13 | | | 学校正門前から七つ橋に向かう途中の塩町交差点 | 海側に向かう自動車が大回りしたり、海側から出てくる自動車が信号機に感応させるために道路中央に停止し、左にせり出してきたりして、通行する児童が危険である。 | 交差点改良 | 路面標示、看板等による案内 | 関係機関と調整中 | 都市建設課 警察署 |

| 北方小学校 | | | 危険箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策の内容 | 暫定対策 | 対策状況 | 事業主体 |
|-------|------|-------|------------------|--|----------|------|------------|-------------------|
| 番号 | 道路種別 | 路線名 | | | | | | |
| D2 | 県道 | 市木串間線 | 屋治橋の歩道 | 屋治橋を登下校時に通る際に、歩道が大変狭い。車の通行量が多いので危険である。 | ラバーポール設置 | 注意喚起 | ラバーポール設置検討 | 宮崎県土木事務所 学校政策課 |
| D25 | 県道 | 市木串間線 | 屋治のごとう美容室付近の横断歩道 | ごとう美容室側から横断歩道を渡り切った際に、歩道がない。 | | 注意喚起 | 対策検討中 | 宮崎県土木事務所 学校政策課 |
| D26 | 国道 | 220号 | 串間神社付近の道路 | ガードレール等の道路と歩道の区切りがない。 | | 注意喚起 | 対策検討中 | 国土交通省 学校政策課 |

| 本城小学校 | | | 危険箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策の内容 | 暫定対策 | 対策状況 | 事業主体 |
|-------|------|--------|------------------------|--|-----------|--------------------|-----------------|----------|
| 番号 | 道路種別 | 路線名 | | | | | | |
| I3 | 県道 | 都井西方線 | | 歩道がなく、また、車道狭いため危険。 | 歩道設置・道路拡幅 | グリーンベルト、側溝蓋設置(実施済) | H26年度より事業化(港工区) | 宮崎県土木事務所 |
| I10 | 国道 | 国道448号 | 学校下の横断歩道 | カーブなのに車がスピードを出したまま走ってくる。 | パイプガード等設置 | | ガード等設置検討 | 宮崎県土木事務所 |
| I14 | 国道 | 国道448号 | 代田バス停 | 通行量が多く、双方向とも下り坂のため、車のスピードが出やすく、カーブの頂点にもなるので危険である。串間市街地からの車は直前までの下り坂であるため、スピードが出やすく危険である。 | パイプガード等設置 | | ガード等設置検討 | 宮崎県土木事務所 |
| I28 | 市道 | 吾社百田線 | 城泉坊橋から崎田に向かう道路との丁字路交差点 | 歩道がなく、横断歩道もなく危険である。城泉坊付近は大雨や大潮時に道路が冠水する危険がある。 | 道路改良 | 道路改良 | 道路改良整備中 | 都市建設課 |

| 市木小学校 | | | 危険箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策の内容 | 暫定対策 | 対策状況 | 事業主体 |
|-------|------|-------|----------------|--|-----------|------|----------|----------|
| 番号 | 道路種別 | 路線名 | | | | | | |
| J31 | 県道 | 市木南郷線 | 内の畑地区から学校までの歩道 | 歩道と車道の区別がない。道の横の水路が気になる。 | パイプガード等設置 | | ガード等設置検討 | 宮崎県土木事務所 |
| J39 | | | 平田地区の道路沿いの歩道 | 令和2年7月6・7日の雨で土手が崩れていて、歩道に土砂が流れ出ている。歩道への土砂流出防止が必要 | | | 災害復旧工事中 | 宮崎県土木事務所 |

| 都井小学校 | | | 危険箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策の内容 | 暫定対策 | 対策状況 | 事業主体 |
|-------|------|------|------------------|------------------------------|-------|------|---------------|----------------|
| 番号 | 道路種別 | 路線名 | | | | | | |
| K13 | 市道 | 宇戸東線 | 東地区 東口橋(消防格納庫の橋) | ガードレールの高さが低く、のぞき込むと転落の恐れがある。 | 高欄取替 | 注意喚起 | 対策検討中 注意喚起 | 都市建設課 学校政策課 |