

令和6年度通学路安全プログラム危険箇所（対策継続・未着手含）

金谷小学校		危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	暫定対策	恒久対策	対策状況	事業主体
県道	都井西方線	隈本商店前交差点	・隈本商店前は集団登校の集合場所になっているが、スピードを出して通行する車や大型車の往来が多いため、児童との接触が懸念される。 ・一灯式信号機がまだ取り外されていないが、改善策（例えばカラー横断歩道など）がまだ施されていない。 ・道路標識下側溝に隙間があるため、児童が足をはめってしまう危険性がある。	・交差点注意の赤枠設置(点滅信号撤去計画あり) ・歩行者横断指導線(グリーンベルト)設置 ・区画線の補修、側溝補修	注意喚起	道路改良	R6年度実施予定(道路維持)	宮崎県土木事務所
県道	都井西方線	金谷小より都井方面に向かう直線道路	望洋の郷の先から道幅が狭くなり、登下校中の児童のすぐ脇を一般車両や大型車両が走行しており、接触の危険性がある。草が茂っており、白線が見づらかったり、白線が消えかけたりする場所がある。	・枝のせん定による離合幅の確保 ・ポストコーン、グリーンベルト等の設置	注意喚起	道路改良	枝のせん定はR5実施済 道路改良事業未定 (金谷工区)	宮崎県土木事務所

大東小学校		危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	暫定対策	恒久対策	対策状況	事業主体
県道	一氏西方線	上井牟田地区	大きな用水路があり、ガードレールはあるものの、道幅が狭く児童が転落する危険がある。	・用水路を暗渠化して、道路改良による整備 (車道拡幅+歩道整備)	注意喚起	道路改良	R7年度事業要望	宮崎県土木事務所

市木小学校		危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	暫定対策	恒久対策	対策状況	事業主体
県道	市木南郷線	石原地区 石原川周辺の集落に入る前のカーブ	大雨が降ると冠水し、付近の水路から土砂が流れてくる。	・側溝清掃 ・側溝蓋設置	注意喚起	道路改良	事業要望中	宮崎県土木事務所
市道	子持田石原線	内ノ畑地区道路沿いの水路	増水時に児童の転落の危険性がある。	道路改良による整備	注意喚起	道路改良	ガードパイプ設置検討	都市建設課
県道	市木串間線	平田橋から八ヶ谷橋にかけての道路	道幅が狭く、歩道もないため通学路として危険である。	・道路改良による整備(車道拡幅+歩道整備) ・八ヶ谷橋は歩道なし→側道橋整備	注意喚起	道路改良	R7事業要望(古都工区)	宮崎県土木事務所
県道	市木串間線	平田岐れの通学路	・カーブになっており、横断歩道がないため、交通事故の危険性がある。 ・工事でダンプカーが通ることも多い。 ・飛び出し注意の看板があるが、車から見づらい。	道路改良による整備	注意喚起	道路改良	R7事業要望(古都工区)	宮崎県土木事務所
県道	市木串間線	石波地区 岩祈神社前広場を過ぎた道	児童が通る通学路に歩道がない。	道路改良による整備	注意喚起	道路改良	・道路改良事業(小ヶ崎工区) 事業要望中(R6臨県特改)	宮崎県土木事務所