令和４年度通学路安全プログラム危険箇所（対策済）

有明小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
B17	市道	有明木代線	木代地区　山下園芸前	側溝がへこんでいて外れそう。	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ交換	都市建設課
B18	市道	塩町１号線	塩町公民館に行く坂の手前	穴が空いていて、つまづきやすい	穴埋め対応	都市建設課
B23	市道	松清七ツ橋線	七つ橋から右折50m付近	側溝の蓋と蓋の隙間が大きい	隙間の埋め立て	都市建設課

大東小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
G21	市道	新町市之瀬線	忠霊塔から下園田へ通じる道路	道路改良をしていただいたようだが、道路幅も狭く、歩道もなく、ブロック塀も多く危険である。道幅が狭く、カーブが多いため、見通しが悪い。30キロ制限道路だが、スピードを出している車が多い。	ドットマーク追加	都市建設課

本城小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
I30	市道	吾社百田線	郵便局入口付近　とまれ標識の箇所	側溝の蓋がは撤去されていたが、蓋がないので足を踏み外し転倒する危険がある。	蓋設置	都市建設課

都井小学校

番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
K22	市道	上迫通線	迫地区　付近の用水路の大雨の後の雨量が多い。 （大字都井２００３－４付近）	大雨の後、増水し水の勢いが激しく心配である。	ガードパイプ設置	都市建設課