令和5年度通学路安全プログラム危険箇所（対策済）

有明小学校						
番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
B26	市道	有明木代線	木代地区 山下園芸前	電柱の周囲の隙間と側溝異常	修繕	都市建設課
B30	民地	松清七つ橋線沿い民家	空き家の倒壊の危険性	空き家の屋根や窓ガラス落下の危険性	所有者への通知	市民生活課

北方小学校						
番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
D2	県道	市木串間線	屋治橋付近の歩道	橋の歩道部分は拡幅不可能でポール設置により対応。橋から国道220号の間の歩道の整備の依頼。大型車も通り交通量も多い区間である	改修工事	宮崎県土木事務所

金谷小学校						
番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
E6	県道	都井西方線	金谷小学校出ですぐの十字路	広い道路であるが信号がない。止まれ標識を守らない	警察署により現地確認したところ、信号機設置可能な条件を満たしていなかったため信号設置はできない。見回り強化にて対応する。	警察署
E11	県道	都井西方線	金谷公民館横の側溝	側溝蓋が破損している	修繕	宮崎県土木事務所

秋山小学校						
番号	道路種別	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	事業主体
F28	県道	北方南郷線	石碑”水石” から倉掛地区へ100m程進んだ場所の電線	電線に木がかかっており、強風時には断線の恐れがある。	伐採対応済み	宮崎県土木事務所